



Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque Résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé d'action	domaine	Suivi commentaires
Crèche de Courson	Bureau	Chutes de plain pied déplacement	Lors du ménage et du lavage des sols en période d'activité, les sols sont glissants	4	3	12	Les chaussures sont adaptées et limitent le risque	3	4	Prévoir un panneau "sol glissant"	Direction structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Heurt et cognement	La présence permanente d'objets et fils électriques au sol. Les passages sont encombrés et occasionnellement des cartons sont stockés au sol.	1	2	2		1	2	Organiser des espaces de rangement, demander des gouttières passe-fils au sol	Direction structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Chutes de hauteur	Les opérations de récupération des dossiers en hauteur sur l'armoire, évaluation "manuelle" du chauffage et accrochage des décorations sont effectuées sur une chaise	1	3	3		1	3	S'équiper d'un escabeau et le faire contrôler périodiquement	Patrimoine, Direction de pôle	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Charge physique de travail	Manutention des boîtes archives lourdes en hauteur et à bout de bras	1	3	3		1	3	Formation gestes est postures, Repenser l'archivage et le stockage	Ressources humaines, Direction de structure	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Agents biologiques	Le contact avec les parents et enfants transmettent des germes, maladie, virus, bactéries	3	3	9	Protocoles PMI signés par les parents Gel hydroalcoolique Gants latex disponibles Sensibilisations agents	3	3	Maintenir un stock de masques	Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Equipements de travail	Le positionnement de l'écran, du fauteuil et du clavier /souris ne sont pas optimaux et décalés.	1	4	4		1	4	Equiper une souris + clavier ergonomique Ecran Support de pieds Réhausseur d'écran	Patrimoine, Direction de pôle	Technique	Pc installé, reste écran, support et réhausseur à commander Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Equipements de travail	L'ordinateur, très ancien, produit un fort bruit de ventilation. (tour PC)	2	2	4		1	4	Inscrire le pc dans le renouvellement des prochains ordinateurs	Patrimoine, Direction de pôle	Technique	PC installé
Crèche de Courson	Bureau	Incendie, d'explosion	Déclenchement d'un incendie	4	4	16	Vérification annuelle des extincteurs réalisée Déclencheurs incendie par bouton poussoirs Coupeur de ventilation en place Exercice incendie réalisé le 01/01/2025. Inscrit au registre de sécurité Consignes incendies en place serre-file et guide-fil identifiés Formation annuelle réalisée	3	5	Positionner un panneau "point de rassemblement" Visite de sécurité avec les pompiers à prévoir	Patrimoine, Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Ambiances thermiques	Travail en forte chaleur l'été	4	1	4	Petite climatisation Sas à l'entrée	1	4	Etudier les solutions techniques pour maîtriser la température d'ambiance	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Ambiances thermiques	Sas à l'entrée, la température l'hiver est inférieure à 19° malgré le chauffage	4	1	4		1	4	Adapter ou régler le chauffage	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Ambiances lumineuses	La luminosité de l'écran du PC est "passée" et très désagréable au travail. Nécessité de forcer le regard	4	1	4	Luminosité du bureau suffisante	1	4	Inscrire au budget le remplacement de l'écran du PC	Direction de pôle	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Electricité	Risque d'électrocution lors du réenclenchement des disjoncteurs	1	4	4	Formation et habilitation BS BEM ok Présence des plans électriques Ampoules remplacées par le service Patrimoine	3	1,3333	Prévoir le nécessaire de protection électrique (tapis, gants...)	Patrimoine, Direction de pôle	EPI	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Electricité	Levées des non-conformité non réalisées - registre de sécurité non mis à jour	4	4	16		1	16	Levée des non-conformités	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Risques psychosociaux	Remise en cause du travail par le changement régulier d'organisation et de travail (PMI, CAF, collègues et hiérarchie). Sentiment de mésestimation Peur de ne pas réussir à s'adapter Avancer dans le flou	3	2	6		1	6	Formation gestion de temps et organisation du travail	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Risques psychosociaux	Le manque de moyen génère du stress suite à une productivité impactée	4	2	8		1	8	Budgéter le remplacement d'équipement. Réaliser un plan d'investissement pluriannuel	Direction de pôle	Administratif	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Routiers en mission	L'utilisation d'un véhicule pour le travail pour les déplacements réguliers au siège expose aux accidents de la route.	3	4	12		1	12	Sensibilisation au risque routier	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Rayonnements	L'armoire électrique dans le bureau produit un rayonnement électromagnétique	4	1	4		1	4	Effectuer une mesure d'impact électromagnétique	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Bureau	Qualité de l'air	Peu d'aération	4	1	4		1	4	Mesurer la qualité de l'air dans les locaux (réglementaire tous les 5 ans)	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Chutes de plain pied déplacement	A l'extérieur du site des trous (nids de poule) se sont formés à proximité des aires de jeux provoquant un risque de chute ou d'entorse	3	2	6		1	6	Rebouchage des trous extérieurs	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Chutes de plain pied déplacement	Lavage du sol pendant l'accueil des enfants Objets au sol en permanence	3	2	6		1	6	Panneau indicateur "risque de glissement" Rangement des câbles et objets au sol	Patrimoine, Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Chutes de hauteur	Mise en place des décorations en montant sur une chaise	1	2	2		1	2	Achat d'un escabeau et mise en place des vérifications périodiques	Patrimoine, Direction de structure	Technique	PC en cours de commande
Crèche de Courson	Animation	Chutes de hauteur	Récupération ou mise en place du matériel en stock en hauteur	1	2	2		1	2	Achat d'un escabeau et mise en place des vérifications périodiques Repenser le stockage et adapter la quantité de produits nécessaire	Patrimoine, Direction de structure	Technique	PC en cours de commande

Unité de travail	Personnel concerné	Famille de risque	Description de la situation dangereuse	Fréquence	Gravité	Risque brut	Moyens de prévention existants	Maîtrise	Risque Résiduel	Actions de prévention à mettre en œuvre	Chargé d'action	domaine	Suivi commentaires
Crèche de Courson	Animation	Charge physique de travail	Portage d'enfants	4	3	12	Des écharpes sont à disposition	3	4	Sensibilisation à l'utilisation de l'écharpe Installer des roulettes sur les meubles Etudier (technique + réglementaire + financière) l'utilisation de poussettes électriques et des petites chaises sur roulettes	Ressources humaines, Direction de structure, Direction de pôle	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Charge physique de travail	Des gestes répétitifs auprès des enfants	4	3	12	Des écharpes sont à disposition	3	4	Sensibilisation à l'utilisation de l'écharpe	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Agents biologiques	Contact avec les parents et permanent avec les enfants	3	3	9	Protocoles PMI signés par les parents Gel hydroalcoolique Gants latex disponibles Sensibilisations agents	3	3	Réaliser un stocka minimum de masques	Direction de structure	Administratif	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Equipements de travail	Manipulation particulières des enfants	4	3	12	Chaussures, gants, blouses à disposition Escalier en place dans la salle de bain Lits à hauteur Echarpes e portage Transat adultes Formation adaptée	3	4	Sensibilisation aux postures et à l'usage	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Ambiances thermiques	Travail en forte chaleur l'été	4	1	4	Petite climatisation Sas à l'entrée Vitres peu isolées	1	4	Etudier les solutions techniques pour maîtriser la température d'ambiance	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Ambiances thermiques	Sas à l'entrée, la température l'hiver est inférieure à 19° malgré le chauffage	4	1	4	Sas à l'entrée Vitres peu isolées	1	4	Adapter ou régler le chauffage	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Ambiances lumineuses	Néons et ampoules grillés non remplacés	4	1	4	Baie vitrée	1	4	Mise en place de stores prévue et planifiée	Patrimoine	Technique	Planifié Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Incendie, d'explosion	Déclenchement d'un incendie	4	4	16	Vérification annuelle des extincteurs réalisée Déclencheurs incendie par bouton poussoirs Coupeur de ventilation en place Exercice incendie réalisé le 01/01/2025. Inscrit au registre de sécurité	3	5	Positionner un panneau "point de rassemblement" Visite de sécurité avec les pompiers à prévoir	Patrimoine, Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Electricité	Risque d'électrocution lors du réenclenchement des disjoncteurs	1	4	4	Formation et habilitation BS BEM ok Présence des plans électriques Ampoules remplacées par le service Patrimoine	3	1,3333	Prévoir le nécessaire de protection électrique (tapis, gants...)	Patrimoine, Direction de pôle	EPI	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Electricité	Levées des non-conformité non réalisées - registre de sécurité non mis à jour	4	4	16		1	16	Levée des non-conformités	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Electricité	1 BAES ne fonctionne pas	4	4	16		1	16	Remplacement + contrôle à prévoir	Patrimoine	Technique	Echéance juillet 2026
Crèche de Courson	Animation	Risques psychosociaux	Remise en cause du travail par le changement régulier d'organisation et de travail (PMI, CAF, collègues et hiérarchie). Sentiment de mesestimation Peur de ne pas réussir à s'adapter Avancer dans le flou	3	2	6		1	6	Formation gestion de temps et organisation du travail	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Routiers en mission	L'utilisation d'un véhicule pour le travail pour les déplacements réguliers au siège expose aux accidents de la route.	3	4	12		1	12	Sensibilisation au risuque routier	Ressources humaines	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Animation	Qualité de l'air	Peu d'aération	4	1	4	Protocole d'aération	1	4	Mesurer la qualité de l'air dans les locaux (réglementaire tous les 5 ans) Mise à jour du protocole à vérifier	Patrimoine	Technique	Echéance juillet 2026
Crèche de Courson	Animation	Chutes de hauteur	Récupération ou rangement des jouets en hauteur, empilements instables	1	2	2		1	2	Diminuer le nombre de jouets stockés en hauteur Achat et utilisation d'un escabeau et formation à l'utilisation de l'escabeau en sécurité	Direction de structure	Administratif	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Chutes de hauteur	Les couches sont instablement empilés, les produits chimiques sont stockés en hauteur	2	4	8		2	4	Repenser le stockage et adapter la quantité de produits nécessaire S'équiper de bac de rétention Stocker les produits dangereux le plus bas possible (compliqué vis à vis des enfants) S'équiper d'un escabeau pour prendre les objets en hauteur (+formation) Descendre à hauteur de main les marchandises lourdes et peu manipulables (bidons 5L)	Direction de structure, Patrimoine, Ressources humaines	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Produits chimiques, aux émissions et aux déchets	Stockage sans rétention et en hauteur	2	4	8		2	4	Repenser le stockage et adapter la quantité de produits nécessaire S'équiper de bac de rétention Stocker les produits dangereux le plus bas possible Séprarer les bases et les acides Identifier le lieu de stokage "produits chimiques"	Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Incendie, d'explosion	Aucun extincteur dans ou à proximité du local de stockage	4	4	16		1	16	Vérifier l'obligation de la mise en place d'un extincteur dans le local technique	Patrimoine	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Risques psychosociaux	Le manque de place pour le stockage génère une anxiété lors des approvisionnements	3	1	3		1	3	Repenser le stockage et adapter la quantité de produits nécessaire	Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Charge physique de travail	Rangement des produits manuellement	4	3	12		1	12	Sensibilisation à la manutention de charge Formation gestes et postures S'équiper d'un diable	Ressources humaines, patrimoine	Formation	Echéance 2ème semestre 2026
Crèche de Courson	Entretien	Produits chimiques, aux émissions et aux déchets	Stockage et utilisation des produits chimiques sans rétention et sans séparation	2	4	8	Fiches de données de sécurité à jour	3	2,6667	S'équiper en EPI en fonction des indications du produit Mise en place des produits sur rétention Affichage sur la séparation des produits chimiques (bases / acide)	Patrimoine, Direction de structure	Technique	Echéance 2ème semestre 2026

Unité de travail	Personnel concerné	Risques	Niveau de Maitrise du risque	Légende
Crèche de Courson	Animation	Agents biologiques	1	Non maitrisé : sans protections collectives, ni protections individuelles, ni formation, ni consignes ou très peu.
Animare	Bureau	Agression physique ou verbale	2	Peu maitrisé : pas de protections collectives, EPI non adaptés et/ou non portés, manque de formation et consignes
	Entretien	Ambiances lumineuses	3	Assez maitrisé : protections collectives à installer, EPI adaptés et portés, formation ou information à confirmer
	Restauration	Ambiances thermiques	4	Maitrisé : protections collectives intégrées et efficaces, formation au poste bien acquise, consignes transmises
		Bruit		
		Charge physique de travail		
		Chutes de hauteur		
		Chutes de plain pied déplacement		
		Chutes d'objets		
		Circulations internes de véhicules et d'engins		
		Electricité		
		Entreprises extérieures		
		Equipements de travail		
		Heurt et cognement		
		Incendie, d'explosion		
		Manutentions mécaniques		
		Pandémique		
		Piqures, allergies		
		Pratiques addictives		
		Produits chimiques, aux émissions et aux déchets		
		Qualité de l'air		
		Rayonnements		
		Risques psychosociaux		
		Routiers en mission		
		Travail isolé		
		Travail sur écran		
		Vibrations		

Grille d'aide à l'évaluation d

Fréquence d'exposition

F1 : inhabituelle (moins d'une semaine par an)

F2 : occasionnelle (1 à 2 jours par mois)

F3 : fréquente (1 à 2 jours par semaine)

F4 : continue (tous les jours)

Gravité potentielle

G1 : mineur (lésions sans arrêt de travail)

G2 : significatif (lésions entraînant un arrêt de travail sans séquelles)

G3 : critique (lésions entraînant un arrêt de travail avec séquelles)

G4 : grave (incapacité permanente ou mort)

	F1	F2	F3	F4
G1				
G2				
G3				
G4				

Produits chimi	8
Chutes de ha	3
Risques psyc	7
Agents biologi	9
Chutes de ple	6
Risques routi	12
Charges phys	12
Electricité	16
Incendie	16

